

▶▶ 大町町の浸水被害



口絵 1 周囲が浸水した病院
(撮影：2019年8月29日14時45分頃、佐賀県大町町福母)
Fig. 1 Hospitals surrounded by inundated land
(2:45 p.m. on August 29, 2019: Fukumo, Omachi Town, Saga Prefecture).



口絵 2 鉄工所より流出した危険物の回収状況と吸着マット
(撮影：2019年8月29日14時45分頃、佐賀県大町町福母)
Fig. 2 Recovery of hazardous materials spilled from an ironworks and adsorption mats
(2:45 p.m. on August 29, 2019: Fukumo, Omachi Town, Saga Prefecture).



口絵3 浸水痕の残る建物と湛水が継続する六角川の低地
(撮影：2019年8月29日14時45分頃、佐賀県大町町福母)

Fig. 3 Flood-damaged buildings with the lowlands of the Rokkaku River still flooded
(2:45 p.m. on August 29, 2019: Fukumo, Omachi Town, Saga Prefecture).



口絵4 JR佐世保線の南側の浸水状況
(撮影：2019年8月29日14時15分頃、佐賀県大町町福母)

Fig. 4 Flooding on the south side of the JR Sasebo Line
(2:15 p.m. on August 29, 2019: Fukumo, Omachi Town, Saga Prefecture).

▶▶ 佐賀市内の浸水



口絵 5 冠水した国道264号(撮影:2019年8月28日15時55分, 佐賀県佐賀市天神1丁目)
Fig. 5 Flooded Route 264 (3:55 p.m. on August 28, 2019: 1 Tenjin, Saga City, Saga Prefecture).



口絵 6 ホームセンター駐車場の浸水状況(撮影:2019年8月28日18時, 佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀一本杉)
Fig. 6 A flooded supermarket parking lot (6:00 p.m. on August 28, 2019: Oaza Shimokoga Ipponsugi, Higashiyoga-machi, Saga City, Saga Prefecture).

▶▶ 防災科研の災害対応支援活動



口絵 7 佐賀県庁における ISUT の現地対応状況
(撮影：2019年9月1日、佐賀県佐賀市内1丁目)

Fig. 7 Working with the ISUT (Information Support Team) at Saga Prefectural Government offices
(September 1, 2019: 1 Jônai, Saga City, Saga Prefecture).



口絵 8 ISUT-SITE に掲載した国土地理院 推定浸水図と抽出した浸水エリア(オレンジ)

Fig. 8 Provisional inundation depth map on the ISUT site, computed by the Geospatial Information Authority of Japan, with inundated areas outlined in orange.