



口絵 1 1階が土石流で埋まった山口県防府市真尾の特別養護老人ホーム「ライフケア高砂」
Fig. 1 Debris flow attacked the Life Care Takasago nursing home in Hofu city.



口絵 2 被災後の「ライフケア高砂」室内の様子
Fig. 2 Inside of the Life Care Takasago nursing home after damage.



口絵 3 国道 262 号の被災状況。防府市下右田にて
Fig. 3 Damages of National Route 262 at Shimo-Migita in Hofu city.



口絵 4 川に沿って堆積した土砂。防府市真尾の佐波川にて
Fig. 4 Debris and mud accumulated along Saba River in Hofu city.



口絵5 山口市を流れる堪野川の越流
Fig. 5 Overflow of Fushino River in Yamaguchi city.



口絵6 堪野川流域での洪水痕跡調査
Fig. 6 Investigation of water level at the inundation along Fushino River.